



Считыватель бесконтактных карт MIFARE

cr-mf3 sii ru 04/24

Сокращенное руководство по установке

Полное руководство доступно на сайте www.satel.pl. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт и скачать руководство.



Считыватель CR-MF3 может работать в качестве:

- считывателя бесконтактных карт в системе охранной сигнализации INTEGRA,
- считывателя бесконтактных карт в СКУД АССО,
- считывателя бесконтактных карт в системах других производителей,
- автономного модуля контроля точки прохода.

Настройки, необходимые для выбранного режима работы, следует задать в программе CR SOFT перед началом установки. Исключение — считыватель, который должен работать в системе ACCO NET и подключаться к модулю контроля доступа ACCO-KP2 через шину RS-485 (интерфейс OSDP). Интерфейс OSDP поддерживается модулями контроля доступа ACCO-KP2 с прошивкой версии 1.01 (или выше) При этом условии все необходимые настройки можно задать в программе ACCO Soft (версия 1.9 или выше).

Установка



Установка устройства должна производиться квалифицированными специалистами.

Перед началом установки ознакомьтесь с полной версией руководства.

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

- 1. Откройте корпус считывателя.
- 2. Подключите считыватель к компьютеру. Используйте конвертер USB / RS-485 (например, ACCO-USB от SATEL). Поступайте как указано в руководстве конвертера.



Не подключайте к конвертеру более 24 устройств контроля доступа со считывателем MIFARE (CR-MF5 и CR-MF3). Программа CR SOFT может не поддерживать корректную работу большего количества устройств.


- 3. Запрограммируйте считыватель в программе CR SOFT.
 - 3.1. Создайте новый проект или откройте существующий проект.
 - 3.2. Установите соединение между программой и устройством.
 - 3.3. Задайте настройки и сохраните их в считыватель.
- 4. Отключите считыватель от компьютера.

- 5. Подведите кабели к месту, где Вы хотите установить считыватель. Для подключения шины RS-485 рекомендуется использовать кабель UTP (неэкранированная витая пара). Для остальных соединений используйте простой неэкранированный кабель.
- 6. Поднесите основание корпуса к стене и отметьте положение монтажных отверстий.
- 7. Просверлите в стене отверстия под распорные дюбели.
- 8. Проведите провода через отверстие в основании корпуса.
- 9. С помощью шурупов и распорных дюбелей закрепите основание корпуса на стене. Распорные дюбели необходимо подобрать соответственно монтажной поверхности (одни для бетона или кирпича, другие для гипса, дерева и т. д.).
- 10. Подключите провода к клеммам считывателя (см. «Описание клемм»).
- 11. Закройте корпус считывателя.



Программа ACCO Soft версии 1.9 (или выше) позволяет задать все необходимые настройки (система ACCO NET). Если она должна использоваться, можно пропустить шаги 2-4.

Описание клемм



Описание клемм для считывателя в системе INTEGRA / ACCO

Клемма	Описание
NC	не используется
С	не используется
NO	не используется
DATA/D1	<i>не используется</i> [интерфейс EM-Marin] / данные (1) [интерфейс Wiegand]
RSA	клемма шины RS-485 [OSDP]
RSB	клемма шины RS-485 [OSDP]
TMP	тамперный выход
+12V	вход питания +12 V DC
COM	масса
CLK/D0	данные [интерфейс EM-Marin] / данные (0) [интерфейс Wiegand]
IN1	программируемый вход [интерфейс EM-Marin / Wiegand]
IN2	программируемый вход [интерфейс EM-Marin / Wiegand]
IN3	программируемый выход [интерфейс EM-Marin / Wiegand]
BELL	не используется

Описание клемм для считывателя в системе другого производителя

Клемма	Описание
NC	не используется
С	не используется
NO	не используется
DATA/D1	данные (1) [интерфейс Wiegand]
RSA	клемма шины RS-485 [OSDP]
RSB	клемма шины RS-485 [OSDP]
TMP	тамперный вход
+12V	вход питания +12 V DC
COM	масса
CLK/D0	данные (0) [интерфейс Wiegand]
IN1	программируемый вход [интерфейс Wiegand]
IN2	программируемый вход [интерфейс Wiegand]
IN3	программируемый вход [интерфейс Wiegand]
BELL	не используется

Описание клемм для автономного модуля контроля точки прохода

Клемма	Описание
NC	нормально замкнутый контакт релейного выхода
С	общий контакт релейного выхода
NO	нормально разомкнутый контакт релейного выхода
DATA/D1	не используется
RSA	клемма шины RS-485 [OSDP]
RSB	клемма шины RS-485 [OSDP]
TMP	тамперный выход
+12V	вход питания +12 V DC
COM	масса
CLK/D0	не используется
IN1	вход, контролирующий состояние двери
IN2	вход для кнопки выхода
IN3	не используется
BELL	не используется